

Värmekurva, Fabriksinställning

	<i>Skåne/Blekinge</i>	<i>Småland</i>	<i>Mälardalen</i>	<i>Norrland</i>
Punkt1 UteT	-14	-18	-20	-30
Punkt1 Fram	65	70	70	75
Punkt2 UteT	-5	-5	-5	-5
Punkt2 Fram	50	50	50	50
Punkt3 UteT	0	0	0	0
Punkt3 Fram	45	45	45	45
Punkt4 UteT	5	5	5	5
Punkt4 Fram	42	42	42	42
Punkt5 UteT	17	17	17	17
Punkt5 Fram	25	25	25	25